



- Merkintöjen selite
- Nykyinen hulevesilinja/rumpu ja virtaussuunta
 - Nykyinen oja ja virtaussuunta
 - Vedenjakaja

Poistunut oja (kantakartta virheellinen). Näkyy mm. ilmakuvassa 2013 mutta lienee sen jälkeen putkitettu. Putken pää ei näy maastossa. Saattaa vastaanottaa vesiä Aakkulantien eteläiseltä kaistalta ojasta max 400 m matkalta.

Mahdollinen purkupää (vain verkostokartalla, ei havaittu maastossa eikä kartoitusaineistossa)

Rummunpää kartoitettu 400 M, z=98.35
Hulevesien pääreitti etelään
Oja +99,40

Rummunpää kartoitettu 500 M, z=98.79
Huom. lähes puoli metriä ylempänä kuin edeltävä rummunpää

Rummunpää kartoitettu z=98.24

Rummunpää kartoitettu z=98.19

Rummunpää kartoitettu 600 B, z=98.29

Hulevesikaivon ritilä +99,40
Oja +99,3

Betonirummun pää noin +99,6 (arvioitu sijainti ja korko, ei kartoitustietoa)

Hulevesilinjän ylätaite +99,7

K.osa/ kylä	korttel/ tila	Tihti/ Rr:o	Viranomaismerkintöjä
Rakennustoimenpide	Pintustusaj		
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Pintustuksen sisältö	Mittakaava	
Aakkulantien ak 891 hulevesiselvitys	Nykytilä ja hydrologia	1:1000	
Kangasala	Koordinaatti/korkeusjärjestelmä	Gk24/N2000	
RAMBOLL	Suunn. ala	Työnro	Tiedosto
Ramboll Kansikatu 5 B 33100 Tampere puh. 020 755 611 https://fi.ramboll.com	1510088141		
Suunn.(nimi, tutkinto, allekirj.)	Piirustusno	Hyv.	Pvm
M. Virtanen	N1	P. Paavilainen	20.11.2024
	Piir.	Tuul.	