



MERKINTÖJEN SELITTEET:

- **129,8** Maanpinnan korkeuskäyvä
- **+125,73** Ritikkamallinen hulevesikako Ø560 M, sakkapesa > 500 mm, teleskoopikansisto 40 in
- Oja/painanne
- Rumpu Ø200M

Korjaustyön kuvaus			Toteutus	
Nimi	Alkuperäinen tila	Työntekijä	Päivä	Paikka
Lämpöeristys	Lammitus	IRK	2019	INS:AMK
Tilayhtiön nimi ja osoite			Päämäärä	
Kangasalan kaupunki Lammitusalan liikuntapiste			Päämäärä	
Yleissuunnitelma			Päämäärä	
Yleissuunnitelma			Päämäärä	
Yleissuunnitelma			Päämäärä	
Yleissuunnitelma			Päämäärä	

RAMBOLL
Kantoliikenne
33310 Tampere
www.ramboll.fi

Työntekijän nimi ja osoite
IRK
Kaisa Rantee
7.9.2019

Korjauksen nimi ja osoite
Kangasalan kaupunki
Lammitusalan liikuntapiste
Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelma

Korjauskohteiden nimitykset
EPRS-GK24/N2000

Korjauksen tila
Päämäärä
Yleissuunnitelma

Korjauksen alkuvuosi
2-19-19

Korjauksen loppuvuosi
Käytetty

Korjauksen suorittaja
IRK

Korjauksen suunnittelija
Kaisa Rantee

Korjauksen toteuttaja
Kaisa Rantee

Korjauksen valmistus
7.9.2019

Korjauksen laajuus
Käytetty

Korjauksen kustannus
7.9.2019