




SELITTEET

-  Pihakatuminen ratkaisu; jalankulku ja pyöräily ajoradalla
-  Jalkakäytävä
-  2-suuntainen pyörätie (pääreitti)
-  Pyöräkaista
-  Jkpp, talvikunnossapito ja valaistus, asfaltoitu
-  Jkpp, talvikunnossapito ja valaistus, mahdollisesti asfaltoitu
-  Ulkoilureitti, sorapintainen, talvikunnossapito ja valaistus
-  Puistokäytävä, sorapintainen, ei talvikunnossapitoa ja valaistusta
-  Hiihtolatu
-  Raitiotie
-  Kaava-alueen raja
-  Pyöräpysäköinti

Olkahisiin,
Atalaan

Ojalaan

Ojalaan

Kangasalan
asema

Kangasalan
asema

Kauppi-Kirkkoharju
-ulkoilu- ja latureitti

Rissoon

Lamminrahkan pohjoisosa
Jalankulun ja pyöräilyn verkko
29.11.2022
RAMBOLL

Poistuu
raitiotien
myötä

Toteutetaan
raitiotien
myötä

Raitiotie-
varaus ja
raitiotie-
pysäkki

Ulkopuolelta myötä
raitiotietä suunta
viihinjauksesta

Lamminrahkan alueen
maanjäätymässä